



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.บร

เลขที่ ฉ.๓ บร.กส.

เรื่อง ขออนุมัติจัดซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๔๓ นครราชสีมา
อ้างถึง บันทึกอนุมัติ ผกส.ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟจ.บร.

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.บร. ผ่าน ผผ.กส.บร.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกส.บร. ได้รับรายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบยานพาหนะ รถยนต์ บรรทุกติดตั้ง
เครื่องไฮดรอลิค ขนาด ๖ ตัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๔๓ นครราชสีมา ยี่ห้อ อีซูซุ (สว่านชุด) ใช้งานประจำ ทีมงาน
ก่อสร้าง กฟผ.๓ ปัจจุบันใช้งาน บรรทุก ติดตั้งอุปกรณ์ ปีกเสา งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๑๑๕ KV.
ลักษณะชำรุด ปอกยึดมอเตอร์สว่านแตกพร้อมอุปกรณ์ประกอบชำรุด ไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถใ
้งานได้ เกิดจากการใช้งานปกติ มีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด

ผกส.บร. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้รถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยในการใช้งาน จึงเห็นควรซ่อม/บำรุงรักษา ตามที่คณะกรรมการเสนอทั้งนี้ได้ตรวจสอบราคาพร้อมค่าแรง โดย
วิธีตกลงราคาจากผู้รับจ้างซ่อมแล้ว ปรากฏว่าร้าน บริษัท วัฒนกิจรวมช่าง จำกัด เสนอราคา ๕๖,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่น
หกพันหกร้อยบาท) ทั้งนี้ ผกส.บร. ได้ต่อรองราคาลงมาอีกโดยทางร้านยินดีลดค่าแรงลง ๔๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน
๕๖,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว กำหนดวันเสร็จ ๓๐ วัน จากวันอนุมัติให้
ซ่อม ถึงวันส่งมอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับโดยเบิกจ่ายจากงบ เบ็ดเตล็ด ชื่องาน.....
หมายเลขงาน..... โครงข่าย ๒๐๐๐๕๕๒๖๖๕ กิจกรรม ๐๐๖๐ โดยมีคณะกรรมการตรวจรับงานดังนี้

๑.นายวิทธิพล พินิจกิจภากร ผชน.๙ กรรมการ

๒.นายสวัสดิ์ ผงคลี ผผ.ปบ.บร. กรรมการ

๓.นายสมศักดิ์ รักกุล ผผ.บค.บร. กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุจิต ศรีสุธา)
ผผ.กส.กฟจ.บร.

เรียน ผจก.กฟจ.บร.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจัดซ่อม
ที่ บริษัท วัฒนกิจรวมช่าง จำกัด ในวงเงิน ๕๖,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาท)
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ

(นายสุจิต ศรีสุธา)
ผผ.กส.กฟจ.บร.

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘

(นายอิทธิกร เรืองจิต)
ผผ.กส.บร.