

	เป้าหมาย 1,574 ราย 2.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์และบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัดไฟอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป้าหมาย 20 ราย 2.4 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน 2.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดี ในโปรแกรม U_Cube เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ 2.4.2 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ 2.4.2.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายใหญ่) ไตรมาสละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 8 ราย 2.4.2.2 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายย่อย) ไตรมาสละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 352 ราย 2.4.3 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดฯ ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง เป้าหมาย 70 ราย 2.5 ตรวจสอบการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ 2.6 การตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แบ่งแดน เป้าหมาย 38 เครื่อง	กฟจ.สท. กฟจ.สท. กฟจ.สท. กฟจ.สท. กฟจ.สท. กฟจ.สท. กฟจ.สท. กฟจ.สท.	ไตรมาส1-4 ไตรมาส1-4 ไตรมาส1-4 ไตรมาส 1-4 ไตรมาส1-4 ไตรมาส 2,4 ไตรมาส1-4 ไตรมาส 1,3	394 7 100% ที่ตรวจพบ 2 88 - 100% ที่ตรวจพบ 19		394 5 100% ที่ตรวจพบ 2 88 35 100% ที่ตรวจพบ -		394 4 100% ที่ตรวจพบ 2 88 - 19		392 4 100% ที่ตรวจพบ 2 88 35 100% ที่ตรวจพบ -		- กฟส.ในสังกัด - ผมต.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด - ผมต.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด - ผมต.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด - ผมต.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด - ผมต.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด - ผบค.กฟจ.สท. - ผมต.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด - ผมต.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด		
3.แผนงานด้านหม้อแปลง	3.1 การวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป - หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง * การดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง ให้วัดโหลดหม้อแปลงในช่วงการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด (PEAK LOAD) วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้ ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI2 / คำอธิบายระบุ วัดโหลด มป. PEA XX-XXXXXX เป้าหมาย = กฟจ.สท. 1 เฟส 239 เครื่อง / 3 เฟส 331 เครื่อง กฟอ.อบร. 1 เฟส 130 เครื่อง / 3 เฟส 147 เครื่อง กฟอ.คบจ. 1 เฟส 250 เครื่อง / 3 เฟส 166 เครื่อง กฟอ.พobr. 1 เฟส 38 เครื่อง / 3 เฟส 74 เครื่อง	กฟจ.สท.	ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2	- - - -	570 277 416 112		- - - -		- ผบป.กฟจ.สท. - กฟส.อบร. - กฟส.คบจ. - กฟส.พobr.					

	3.2 การส่งจุดร้อนหม้อแปลงไฟฟ้า (ดำเนินการเฉพาะการไฟฟ้าจุลตรมงาน) - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป - หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้ ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI3 / คำอธิบายระบุ ส่งจุดร้อน มป. PEA XX-XXXXXX เป้าหมาย = กฟจ.สท. 33 เครื่อง กฟอ.อบร. 15 เครื่อง กฟอ.คบจ. 16 เครื่อง กฟอ.พบร. 15 เครื่อง	กฟจ.สท.													
			ไตรมาส 2-3	-		18		15		-			- ผบป.กฟจ.สท.		
			ไตรมาส 2-3	-		8		7		-					
			ไตรมาส 2-3	-		8		8		-					
			ไตรมาส 2-3	-		8		7		-					
ด้านการเรียนรู้															
4.แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน	4.1 มีการทบทวน/ปรับปรุง เอกสารตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (BCP) ของหน่วยงาน เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง	กฟจ.สท.	ไตรมาส2	-		1		-		-			จป.(ว)		
			ไตรมาส4	-		-		-		1			จป.(ว)		
5. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย	5.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3	กฟจ.สท.	ไตรมาส 1-3	100%		100%		100%		-			- ผบป.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด		