



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผกส.กฟจ.บร.

เลขที่ ฉ.๓ บร.กส.

เรื่อง ขออนุมัติจัดซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๐๐ บุรีรัมย์

อ้างถึง บันทึกอนุมัติ ผกส.ลว. ๒๒ ๕.ค. ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟจ.บร.

วันที่ ๒๕ ๕.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.บร. ผ่าน ทผ.กส.บร.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกส.บร. ได้รับรายงานจาก คณะกรรมการตรวจสภาพยานพาหนะ รถยนต์ บรรทุก ขนาด ๖ ตัน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๐๐ บุรีรัมย์ ยี่ห้อ อีซูซุ ใช้งานประจำ แผนก ผบ.บร. ปัจจุบันใช้งาน บรรทุก ติดตั้งอุปกรณ์ ปีกเสา งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ลักษณะชำรุด แผ่นครัชชำรุด เกียร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบชำรุด ไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดจากการใช้งานปกติ มีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด

ผกส.บร. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้รถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการใช้งาน จึงเห็นควรซ่อม/บำรุงรักษา ตามที่คณะกรรมการเสนอทั้งนี้ได้ตรวจสอบราคาพร้อมค่าแรง โดยวิธีตกลงราคาจากผู้รับจ้างซ่อมแล้ว ปรากฏว่าร้าน บริษัท วัฒนกิจรวมช่าง จำกัด เสนอราคา ๖๒,๗๗๐ บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท) ทั้งนี้ ผกส.บร. ได้ต่อรองราคาลงมาอีกโดยทางร้านยินยิตลดค่าแรงลง ๒๗๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว กำหนดวันเสร็จ ๓๐ วัน จากวันอนุมัติให้ซ่อม ถึงวันส่งมอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับโดยเบิกจ่ายจากงบ เบ็ดเตล็ด ชื่อ งาน.....หมายเลขงาน.....โครงการ ๖๐๐๕๕๖๕๕ กิจกรรม ๐๐๖๐

โดยมีคณะกรรมการตรวจรับงานดังนี้

๑.นายวิทธิพล พินิจกิจภากร ผชน.๙ กรรมการ

๒.นายสวัสดิ์ ผงคลี ทผ.ปบ.บร. กรรมการ

๓.นายสมศักดิ์ รักกุล ทผ.บค.บร. กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายคุณิต ศรีกุล ๓๕)
ชม.กส.กฟจ.บร.

เรียน ผจก.กฟจ.บร.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจัดซ่อม
ที่ บริษัท วัฒนกิจรวมช่าง จำกัด ในวงเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ

(นายสง่า รงกอนกนค)
๒๕ ๕.ค. ๒๕๕๘

(นายอิทธิกร เรืองจิต)
ทผ.กส.บร.