

**“โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่เขตวังทองหลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗”**

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็น ๑ ใน ๕๐ สำนักงานเขต ปัจจุบันสถานที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙๙ ซอยรามคำแหง ๓๙ แขวงพลับพลา แบ่งการปกครองออกเป็น ๔ แขวงการปกครอง คือ แขวงวังทองหลาง แขวงสะพานสอง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงพลับพลา มีพื้นที่ประมาณ ๑๘.๙๐๕ ตารางกิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง และตามผังเมืองรวม กำหนดให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรพักอาศัยหนาแน่นน้อย และเป็นที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง, ประเภทพาณิชยกรรม มีถนนสายหลักผ่านหลายเส้นทางได้แก่ ถนนลาดพร้าว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประชาธิปไตย ประกอบกับมีถนน ตรอก ซอยแยกออกจากถนนสายหลักเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น คู คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขต จำนวน ๑๒ แห่ง คลองที่อยู่ในความดูแลของสำนักการระบายน้ำที่เป็นคลองหลักจำนวน ๘ คลอง

ด้วยสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ของเขตวังทองหลางทั่วไปเป็นแอ่งรับน้ำล้อมรอบด้วยคลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว คลองจั่น คลองเจ้าคุณสิงห์ คลองทรงกระเทียมและคลองพลับพลา จึงมักเกิดปัญหาการระบายน้ำ โดยเฉพาะซอยที่เป็นทางลัด ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก เมื่อฝนตกจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน

ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ที่ผ่านมามีฝนมีปริมาณมากประกอบกับระดับน้ำในคลองสูง จะทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ ที่เป็นแอ่งต่ำ ดังนั้นเมื่อมีฝนตกหนักมักทำให้น้ำเอ่อล้นในผิวจราจร เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำได้ทันท่วงที ส่งผลให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะจุดอ่อนน้ำท่วม ได้แก่

๑.๑ ถนนลาดพร้าว (สำนักการระบายน้ำดูแล)

- เริ่มตั้งแต่คลองลาดพร้าวถึงซอยลาดพร้าว ๑๐๑

๑.๒ ซอยลาดพร้าว ๖๔ (สำนักงานเขตดูแล)

- เริ่มตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว ๖๔
- ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๒
- ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๔ (สำนักการระบายน้ำดูแล)

๑.๓ ซอยลาดพร้าว ๘๐ (สำนักการระบายน้ำดูแล)

- เริ่มตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว ๘๐ ถึงปากซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๑ (สำนักการระบายน้ำดูแล)
- ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๒ (สำนักการระบายน้ำดูแล)

๑.๔ ถนนอินทราภรณ์ (สำนักงานเขตดูแล)

- เริ่มตั้งแต่แยกถนนประดิษฐ์มนูธรรม ไปจนถึงคลองเจ้าคุณสิงห์

๑.๕ ถนนศรีวรา (สำนักงานเขตดูแล)

- เริ่มตั้งแต่ซอยรามคำแหง ๒๑ ไปจนถึงถนนอินทราภรณ์

๑.๖ ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ (สำนักงานเขตดูแล)

- เริ่มตั้งแต่โรงเรียนดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ไปจนถึงช่วงเชิงสะพานข้ามติดคลองแสนแสบ

๑.๖ ซอยรามคำแหง ๒๑ (สำนักงานเขตดุสิต)

- เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบไปจนถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

๑.๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ แยก ๑๒ (สำนักงานเขตดุสิต)

- เริ่มตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว ๘๗ แยก ๑๒ ถึงคลองจั่น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

๒.๒ เพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขต เพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ

๒.๓ เพื่อกำจัดวัชพืชและจัดเก็บผักตบชวา เพื่อลดปัญหาขวางทางไหลในคลองและปัญหาการสัญจรทางน้ำของประชาชน

๒.๔ เพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ของเชื้อโรคที่มาจากกระบบระบายน้ำ

๒.๕ เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากน้ำท่วม ป้องกันมิให้ทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

๓. เป้าหมาย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางได้อย่างทันทั่วถึง

๔. วิธีการดำเนินงาน

สำนักงานเขตวังทองหลาง จัดทำโครงการเพื่อความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดังนี้

๔.๑ โครงการจัดการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยดำเนินการดังนี้

๔.๑.๑ ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามซอยและหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานเขต จำนวน ๒๒ ซอย มีความยาวรวม ๑๐,๗๘๔ เมตร

๔.๑.๒ ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมากรมราชทัณฑ์หรือเอกชน จำนวน ๒๖ ซอย มีความยาวรวม ๓๘,๒๐๗ เมตร

๔.๒ โครงการจัดเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหลและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยแรงงานเขต จำนวน ๑๒ ลำราง

๔.๓ จุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตวังทองหลาง วางกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขตและเครื่องสนับสนุน จำนวน ๑๒ เครื่อง ดังนี้

๔.๓.๑ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๔ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เครื่องของสำนักการระบายน้ำ)

ซอยลาดพร้าว ๖๔ (บริษัทริเวอร์) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๕ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)

ซอยลาดพร้าว ๖๔ (ท้ายซอย) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (เครื่องของสำนักการระบายน้ำ)

ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๕ ๑๐ , ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)

๔.๓.๒ ซอยลาดพร้าว ๘๐ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว ๘๐

แยก ๒๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เครื่องของสำนักการระบายน้ำ)

ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๑ บริเวณหมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)
ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๖ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)

- ๔.๓.๓ ซอยรามคำแหง ๒๑ บริเวณท้ายซอย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)
- ๔.๓.๔ ถนนอินทราภรณ์ บริเวณหน้าห้างแมคโคร ติดคลองเจ้าคุณสิงห์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)
- ๔.๓.๕ ถนนศรีวิภา บริเวณคลองวัดตึก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)
- ๔.๓.๖ ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)
- ๔.๓.๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ แยก ๑๒ บริเวณท้ายซอยติดคลองจั่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)

๔.๔ ทรัพยากรที่ใช้

- ๔.๔.๑ หน่วยงานฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานโยธา และสำนักงานการระบายน้ำ
- ๔.๔.๒ อัตรากำลังโดยเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของฝ่ายโยธา ดังนี้
- | | |
|----------------------------|-------------|
| - ข้าราชการ | จำนวน ๑๔ คน |
| - ลูกจ้างประจำและชั่วคราว | จำนวน ๔๖ คน |
| - พนักงานขับรถยนต์ | จำนวน ๖ คน |
| - นายท้ายเรือ, คนประจำเรือ | จำนวน ๕ คน |
| รวม | ๖๙ คน |
- ๔.๔.๓ ยานพาหนะ รถบรรทุกตัก ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน รถ ๖ ล้อ (BEST) จำนวน ๑ คัน รถ ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน และรถดูแลถนน จำนวน ๑ คัน
- ๔.๔.๔ วัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ (จำนวน ๑๕ เครื่อง)
- | | |
|---|-----------------|
| - เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ๘ นิ้ว | จำนวน ๑ เครื่อง |
| - เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ๘ นิ้ว | จำนวน ๙ เครื่อง |
| - เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ๘ นิ้ว | จำนวน ๕ เครื่อง |
- ๔.๔.๕ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ
- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - กระสอบทราย ยอดคงเหลือ | จำนวน ๕๐,๐๐๐ ใบ (กระสอบเปล่า) |
|-------------------------|-------------------------------|

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

๖. งบประมาณ

๖.๑ การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

๖.๑.๑ ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๖ ซอย เบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ ค่าล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจำนวนเงิน ๒,๘๘๖,๑๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๖.๑.๒ ดำเนินการโดยแรงงานเขตและรถดูดล้างทำความสะอาดท่อ จำนวน ๒๒ ซอย

๖.๒ การขุดลอกคลอง

๖.๒.๑ การจัดเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช และเปิดทางน้ำไหล (โดยใช้แรงงานเขต) จำนวน ๑๑ คู คลอง หมายเหตุ ลำรางแยกคลองเจ้าคุณสิงห์ ไม่มีสภาพเป็น ลำรางมีการถมดินทับ มีความยาว ๔๐ เมตร

๗. สถานที่ดำเนินการ

ถนน ซอยสาธารณะ คู คลองและลำรางสาธารณะ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

๘. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๙.๒ การไหลเวียนของน้ำในคลองระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๓ ผักตบชวาและวัชพืชหมดไปทำให้ระบายการไหลของน้ำดีขึ้น

๙.๔ สภาพแวดล้อมดีขึ้นทำให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

๑๐ ปัญหาและอุปสรรค

การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขดังนี้

๑๐.๑ ประชาชนและเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ถมดินและปลูกสร้างอาคารมีได้วางแผนและประสานงานกับการระบายน้ำภายในอาคารบ้านเรือนหรือชุมชนใกล้เคียงและบางพื้นที่ หรือถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ ไม่มีท่อระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตก

๑๐.๒ ท่อระบายน้ำบางแห่งสร้างมานานและมีขนาดเล็กและชำรุดุดตัน ช่องตะแกรงรับน้ำฝนบางแห่งไม่มีหรือมีขนาดเล็ก ทำให้การระบายลงสู่ท่อระบายน้ำไม่สะดวกรวดเร็ว

๑๐.๓ คู คลอง ลำรางต่าง ๆ อยู่ใกล้ชุมชนและหมู่บ้าน มากเกินไปทำให้การขนถ่ายดินเลนไม่สะดวก ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา คูคลองไม่ให้ตื้นเขิน

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนงาน
(นาย นวพล ณ พัทลุง)
นายกช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

ลงชื่อ ผู้ควบคุมแผนงาน
นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองเมฆ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนงาน
(นายโครงการ เจริญจิรกุล)
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง

ตารางสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วม พ.ศ.๒๕๖๗
พื้นที่เขตวังทองหลาง

๑. จุดอ่อนน้ำท่วม ซอยลาดพร้าว ๖๔

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร
แนวทางการแก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๗	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
แนวทางการแก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและผิวจราจร งบประมาณ : สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
หมายเหตุ	-

๒. จุดอ่อนน้ำท่วม ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๒

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร
แนวทางการแก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๗	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๘ , ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
แนวทางการแก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ปรับปรุงผิวจราจรให้สูงขึ้นช่วงบริเวณปลายซอยที่ต่ำ งบประมาณ : สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
หมายเหตุ	-

๓. จุดอ่อนน้ำท่วม ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๔

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร
แนวทางการแก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๖	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักการระบายน้ำ
แนวทางการแก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและสร้างบ่อสูบน้ำขนาด ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที งบประมาณ : สำนักการระบายน้ำ ผู้รับผิดชอบ : สำนักการระบายน้ำ
หมายเหตุ	-

๔. จุดอ่อนน้ำท่วม ขอยลาดพร้าว ๘๐

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร
แนวทางแก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๗	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖, ๘ , ๑๐ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการโยธา
แนวทางแก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ประสานสำนักงานการโยธา ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและผิว จราจร งบประมาณ : สำนักงานการโยธา ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการโยธา
หมายเหตุ	-

๕. จุดอ่อนน้ำท่วม ถนนอินทราภรณ์

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร
แนวทางแก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๗	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
แนวทางแก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและผิวจราจร งบประมาณ : สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
หมายเหตุ	-

๖. จุดอ่อนน้ำท่วม ถนนศรีวรา

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร
แนวทางแก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๖	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
แนวทางแก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า งบประมาณ : สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
หมายเหตุ	-

๗. จุดอ่อนน้ำท่วม ขอยรามคำแหง ๒๑

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร
แนว ทาง แก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๗	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๘ , ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
แนว ทาง แก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและผิวจราจร งบประมาณ : สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
หมายเหตุ	-

๘. จุดอ่อนน้ำท่วม ขอยรามคำแหง ๔๓/๑

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร
แนว ทาง แก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๗	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
แนว ทาง แก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ขอบงบประมาณปรับปรุงผิวจราจรบริเวณปลายซอยที่ต่ำ งบประมาณ : สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
หมายเหตุ	-

๙. จุดอ่อนน้ำท่วม ซอยลาดพร้าว ๘๗ แยก ๑๒

สภาพปัญหา	พื้นที่น้ำท่วมขังสูงสุดเต็มพื้นที่ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกน้ำ ประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร
แนว ทาง แก้ไข ปัญหา ปี พ.ศ.๒๕๖๖	แนวทางแก้ไขปัญหา : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ : - ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
แนว ทาง แก้ไข ปัญหา ถาวร	แนวทางแก้ไขปัญหา : ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ งบประมาณ : สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง
หมายเหตุ	-

จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง

จุดอ่อนน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่เขตวังทองหลาง ดำเนินการวางกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขตและเครื่องสนับสนุน จำนวน ๑๒ เครื่อง ดังนี้

๑. ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๔ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)

๒. ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๑๐, ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)

๓. ซอยลาดพร้าว ๖๔ (บริษัทริเวอร์) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต) ซอยลาดพร้าว ๖๔ (ท้ายซอย) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)

๔. ซอยลาดพร้าว ๘๐ ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๒ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)

๔.๑ ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๑ บริเวณหมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๑๐, ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)

๔.๒ ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๖ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๑๐, ๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)

๕. ถนนอินทราภรณ์ บริเวณหน้าห้างแมคโคร ติดคลองเจ้าคุณสิงห์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐, ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)

๖. ถนนศรีวิภา บริเวณคลองวัดตึก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เครื่องของสำนักงานการระบายน้ำ)

๗. ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)

๘. ซอยรามคำแหง ๒๑ บริเวณท้ายซอย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๑๐, ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)

๙. ซอยลาดพร้าว ๘๗ แยก ๑๒ บริเวณท้ายซอยติดคลองจั่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องของสำนักงานเขต)

โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำเครื่องสูบน้ำในแต่ละจุดตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมจัดเก็บขยะหน้าตะแกรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

แผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขตดำเนินการ
สำนักงานเขตวังทองหลาง งบประมาณ ปี ๒๕๖๗
การดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน ๒๒ ซอย

ลำดับที่	รายการ	ความยาว	หมายเหตุ
๑	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๑	๔๕ ม.	
๒	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒	๓๓๕ ม.	
๓	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๓	๕๐ ม.	
๔	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๔	๒๘๐ ม.	
๕	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๕	๒๒ ม.	
๖	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๖	๔๒๐ ม.	
๗	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๗	๕๕ ม.	
๘	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๘	๓๓๐ ม.	
๙	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๙	๕๕ ม.	
๑๐	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๑๐	๓๐๐	
๑๑	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๑๑	๕๕ ม.	
๑๒	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๑๓	๕๕ ม.	
๑๓	ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๑๙	๔๑๐ ม.	
๑๔	ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๑๑	๖๐ ม.	
๑๕	ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๑๓	๖๕ ม.	
๑๖	ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๑๕	๑๒๐ ม.	
๑๗	ซอยลาดพร้าว ๙๓	๔,๓๕๐ ม.	
๑๘	ซอยลาดพร้าว ๙๓/๑	๖๘๐ ม.	
๑๙	ซอยลาดพร้าว ๘๗ แยก ๑๖	๕๘๐ ม.	
๒๐	ซอยลาดพร้าว ๑๑๒ (บ่อตกปลา)	๑,๒๙๐ ม.	
๒๑	ซอยหลังแม่ศรีเรือน	๖๘๗ ม.	
๒๒	ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ฝั่งแม่ศรีเรือน)	๕๔๐ ม.	
	รวม	๑๐,๗๘๔ ม.	